SEGURIDAD ES PRIMERO

CAMINAR EN LA OSCURIDAD Y CON POCA ILUMINACIÓN

LOS DÍAS MÁS CORTOS SIGNIFICAN MENOS VISIBILIDAD. HAZ DE LA SEGURIDAD EN OBRA Y DE PEATONES UNA PRIORIDAD.

ILUMINA EL ÁREA DE TRABAJO

Asegúrate de que la iluminación temporal o permanente del sitio esté encendida ANTES de que anochezca. Nunca camines ni trabajes en zonas sin luz o con sombras.

USA EQUIPO DE ALTA - VISIBILIDAD

Usa siempre chalecos, chamarras o prendas con material reflejante de alta visibilidad que cumplan con ANSI/ISEA. El equipo reflejante puede hacerte visible hasta a 125 metros (400 pies) de distancia; sin él, apenas a 25 metros (80 pies).

LLEVA UNA FUENTE DE LUZ

Usa una lámpara, lámpara de cabeza o una luz de seguridad activa roja/blanca al desplazarte por pasillos oscuros o rutas de vehículos.

MANTENTE ALERTA Y SIN DISTRACCIONES

Guarda el celular y quítate los audífonos. Escucha y mantente al pendiente de vehículos en movimiento, maquinaria pesada y camiones en reversa.

HAZ CONTACTO VISUAL

Nunca des por hecho que el operador te ve. Espera a hacer contacto visual o a recibir una seña clara con la mano antes de cruzar un carril de circulación.

USA PASILLOS PEATONALES DESIGNADOS

Mantente en rutas peatonales bien iluminadas y planeadas con anticipación, y evita cruzarte por las vías de acarreo donde circulan vehículos.

MANTENTE VISIBLE. MANTENTE ALERTA. LLEGA A CASA CON BIEN.